

# **Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)**

**Beitrag von „shadow-V10“ vom 30. April 2014 um 14:35**

Aus aktuellen Anlass: Ins Parkhaus gefahren (max Durchfahrtshöhe mit 1,90 m angegeben), Rückwärts in freie Parklücke eingesetzt, hervorstehenden, tiefer liegenden Lüftungsschacht nicht gesehen. Nun Kratzer am Dach. Parkleitsystem-Pieper haben nicht gewarnt und auch in der Rückfahrkamera war im dunklen Parkhaus nichts zu sehen.

Verbesserungsvorschlag: Parksensoren in den hinteren Holmen, die beim Rückwärtsfahren auch vor Gefahr von OBEN warnen?

Ig Shadow