

Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „pmrass“ vom 1. Mai 2014 um 15:14

[Zitat von Hannes H.](#)

Wenn beim Motorsteuergerät ein Update gemacht wurde, dann ist das Chiptuning überschrieben worden.

Was möchtest du nun beweisen? Du hättest den Freundlichen vor dem Service drauf hinweisen müssen, dass du ein Chiptuning hast, dann macht er auch kein Update. Sonst sind die angehalten neuere Softwarestände aufzuspielen um gewisse Bugs beseitigen zu können.

MfG

Hannes

Hallo Hannes,

danke für deine schnelle Antwort. Auf dem Motorblock ist ein Aufkleber, der auf den ABT -Chip hinweist, außerdem wurde bei der Übergabe mit dem verantwortlichen Service-Techniker auch darüber gesprochen.

Dieser hat dann noch von selbst gemeint, dass man da aufpassen muß.

Kann man das denn irgendwie überprüfen, ob es tatsächlich überschrieben wurde? Gibt es Parameter, die man messen kann, die auf den Chip hinweisen?

DANKE

Gruß

Petra