

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „arthur2103“ vom 3. Juni 2014 um 20:38

hallo Alexander.

Bin ja auch kein Experte.

Ich habe aber Unterschiede zu Dir.

1. Kein RNS510, sondern RNS-DVD
2. das 7L ohne Buchstaben gegen das 3C mit Buchstaben C getauscht.

CAN 2.0 haben wir beide.

Laut Ross-Tech Wiki war ich auch der Meinung das es gehen müßte.

Evtl. in ein anderes Fahrzeug einbauen und sehen ob es angesprochen oder codiert werden kann.

Komisch ist es schon

Mal schaun ob hier einer noch ne Idee hat.

Danke trotzdem für deine Erfahrung mit dem 3C

Gruß arthur