

# **PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht**

**Beitrag von „arthur2103“ vom 15. Juni 2014 um 20:21**

So, der T war bei ner Vertragswerkstatt. KI hat S/W 7018. Nach Anschluss an den VAS sagt dieser das neue S/W vorhanden ist. Update schlägt fehl und 7018 bleibt bestehen. Das ganze 3x gemacht, keine Besserung. Sie machen jetzt ne Anfrage beim Werk. Selbst wenn dieses ein echtes Luxusproblem ist, möchte ich doch das es funktioniert. Gruß arthur