

# Injektorenkopf zu weich?

**Beitrag von „Brennhoiz“ vom 6. Juli 2014 um 10:02**

Ich Bitte um eure Hilfe.

Habe nun gehört das es bei den Baujahren 2006-2007 TDI V6 BKS zu problemen bei den Injektoren gekommen ist.

Laut der aussage sind Mangelhafte Einspritzdüsen verbaut worden.(Kopf zu weich)VW soll diese auf Kulanz wechseln.

Nun habe ich das Forum durchsucht aber nichts gefunden.

Ist das richtig oder falsch.