

Injektorenkopf zu weich?

Beitrag von „Cyby“ vom 10. Juli 2014 um 11:43

Hallo, ich hatte eben grad nochmal mit der Werkstatt telefoniert und sie haben alles exakt so gemacht wie beschrieben und von VW war auch einer da. Das Steuergerät nimmt wohl die werte der Injektoren erst gar nicht an.