

Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli

Beitrag von „MBT“ vom 19. Juli 2014 um 10:34

[Zitat von Darragh](#)

Hallo

... ohne es genau zu wissen, aber ich denke da wird es wohl Probleme beim CAN-Bussystem geben.

Der TI vor Facelift hat meines Wissens nach die CAN Version 1.6, das Facelift-Model hingegen CAN-Version 2.0

Meine Vermutung: Kommunikationsprobleme der einzelnen Systeme.

Hallo

Hat das schon jemand gemacht den Umbau?

Es gibt ja noch das BordnetzSteuergerät vielleicht muss das auch gewechselt werden.

Gruß MBT