

Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Axel.L“ vom 27. Juli 2014 um 20:30

Hallo

Hannes

Da wirst du wohl recht haben.

Dann muss ich wohl doch in die Werkstatt.

Was mir heute aufgefallen ist das die rechte Seite 10mm höher steht als die linke Seite kann das auch da durch zu diesem Fehler kommen?

Gruß

Axel