

# Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Hannes H.“ vom 27. Juli 2014 um 21:11

[Zitat von Axel.L](#)

Was mir heute aufgefallen ist das die rechte Seite 10mm höher steht als die linke Seite kann das auch da durch zu diesem Fehler kommen?

Dann muss auf jeden Fall mal die Grundeinstellung für das Luftfahrwerk vorgenommen werden, dafür braucht man ein "anständiges" Diagnoseinterface a la VCDS.

MfG

Hannes