

Dauerplus an der Ahk

Beitrag von „coala“ vom 2. August 2014 um 22:47

Servus Jojo,

genau so ist es. Mit einem hochohmigen Multimeter kannst du da nichts Verwertbares messen, eine entsprechende (ohmsche) Last ist notwendig.

Grüße
Robert