

# Dauerplus an der Ahk

**Beitrag von „coala“ vom 2. August 2014 um 22:47**

Servus Jojo,

genau so ist es. Mit einem hochohmigen Multimeter kannst du da nichts Verwertbares messen, eine entsprechende (ohmsche) Last ist notwendig.

Grüße  
Robert