

Metallische Klappern beim losfahren Touareg V6 TDI BJ 2008

Beitrag von „Joyflight“ vom 10. August 2014 um 22:23

Hi,

bei mir war das eher ein metallisches Scheppern und weniger ein Klappern. Ansonsten passt die Beschreibung aber.

Geholfen hat mir dieser Fred hier im TII-Bereich (und zwar exakt Post #20. Der nachfolgende Post #21 ist dann von mir):

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...pfsteinpflaster>

Irgendwie war ich bei der Suche im TII-Abteil gelandet, obwohl meiner ja auch TI Facelift ist.

Scheint bei TI und TII also ähnlich zu sein.

Ich hoffe, das hilft Dir weiter.

Grüße