

# Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Björn“ vom 8. September 2014 um 11:10

## [Zitat von Milling](#)

### Problem 1.: RNS 510 und mein Samsung Galaxy S5

Das Verbinden per Bluetooth hat reibungslos funktioniert. Das Telefon soll dann initialisiert werden und dabei bricht die komplette Verbindung ab. Dann kann ich wieder von vorne verbinden und das Selbe passiert....usw....

Kennt da einer einen Lösungsansatz? Eine Schale in der Mittelkonsole ist nicht vorhanden und für das S5 habe ich bisher auch keine gefunden...

Ich gehe mal davon aus, dass eine FSE Premium verbaut ist. Das RNS510 hat keine FSE integriert, das wird über ein eigenes Steuergerät gelöst. Je nach dem welches genau verbaut ist, dass kann man an der Teilenummer erkennen, gibt es ein paar die Probleme mit neueren Geräten haben.

Die rSAP-Implementierung von Samsung ist aber auch nicht die beste. <http://android-rsap.com/> funktioniert deutlich besser.