

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Björn“ vom 8. September 2014 um 15:41

Das wäre eine Möglichkeit, min. Firmware 266x wird für den SDHC-Support benötigt.