

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „Milling“ vom 8. September 2014 um 15:58

[Zitat von Hummerman](#)

Das wäre eine Möglichkeit, min. Firmware 266x wird für den SDHC-Support benötigt.

Hört sich so an als kennst du noch eine weitere :D:D
Kann ich im RNS nachschauen welche Firmware installiert ist?

Vlt. behebt sich ja damit auch mein Handyproblem 😊