

Diverse Zipperlein mit meinem neuen (gebrauchten) Touareg

Beitrag von „posiilgi“ vom 9. September 2014 um 22:03

Vielleicht sollte die FSE vorher auf "Handsfree" kodiert werden, da eine Kopplung sonst nicht möglich ist ohne (Gerät in der) Ladeschale...