

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Naturist“ vom 20. September 2014 um 22:32

Hallo zusammen,

Heute abend (natürlich am Samstag!!) hat der Gummi von der Mittellager gebreicht. Baujahr 03/2008, Laufleistung 119 000 KM, unterwegs auf der Autobahn, glücklich nur zehn kilometer von zu Hause. Was für ein Erlebnis... Bitte sehen sie Die Bilder. 🤔

Jetzt denke Ich, entweder selbst mit Moosgummi reparieren oder der Vertex/EPS "Dritte Lagerteil" montieren.

Gibt es erfahrungen mit EPS/Vertex?

Ich habe genötigt, dass es liegt ein Yoga-teppich zu Hause, bitte sehen sie Die Bilder. 🙏 Es ist definitiv PVC, aber Moosgummi... das kann Ich nicht vollständig sagen.

Mit freundlichen Grüßen,

Naturist

[Mittellager 1.jpg](#)[Mittellager 2.jpg](#)[Mittellager 3.jpg](#)[Teppich 1.jpg](#)[Teppich 2.jpg](#)