


Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager


Beitrag von „Naturist“ vom 20. September 2014 um 22:32

Hallo zusammen,

Heute abend (natürlich am Samstag!!) hat der Gummi von der Mittellager gebreicht. Baujahr 03/2008, Laufleistung 119 000 KM, unterwegs auf der Autobahn, glücklich nur zehn kilometer von zu Hause. Was für ein Erlebnis... Bitte sehen sie Die Bilder. 

Jetzt denke Ich, entweder selbst mit Moosgummi reparieren oder der Vertex/EPS "Dritte Lagerteil" montieren.

Gibt es erfahrungen mit EPS/Vertex?

Ich habe genötigt, dass es liegt ein Yoga-teppich zu Hause, bitte sehen sie Die Bilder.  Es ist definitiv PVC, aber Moosgummi... das kann Ich nicht vollständig sagen.

Mit freundlichen Grüßen,

Naturist

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.