

# **Umbau auf Facelift probleme mit Xenon Kurvenlicht und Automatische Leuchtweitenreguli**

**Beitrag von „Darragh“ vom 21. September 2014 um 11:15**

Hallo Raimund

Nach meiner Meinung gibt es hier ein Problem mit den einzelnen CAN-Bus versionen. Der TI-FL hat meines wissens CAN 2.0 , der TI-VFL jedoch CAN 1.6. Woher soll die 1.6er wissen, was in 2.0 geändert, bzw. angepasst wurde. Mit Umcodieren wirst du hier nicht weit kommen ... wenn das überhaupt möglich ist.

Wie gesagt, nur meine persönliche Einschätzung deines Problems.