

Totalausfall vom Dicken wer kann mir HELFEN.....

Beitrag von „M.Reuter“ vom 24. September 2014 um 06:45

OK. und Danke Darragh,

die Sache sieht so aus, das anscheinend das J239 keine Schaltspannung bekommt.

Die kommt doch vom Bordnetzsteuergerät oder ?

Wo ist das denn verbaut?

danke

Marcus