

Ruhestrom zu hoch! Mögliche Ursachen - Fehlereingrenzung?

Beitrag von „victor hugenay“ vom 24. September 2014 um 18:42

Hallo Stephan,

ich habe einen T1 Baujahr 2006. Danke für die Info, aber die Türschlösser wurden schon mal abgeklemmt. Wenn ich es richtig verstanden habe, arbeitet man nach dem Wahrscheinlichkeitsprinzip alle Möglichen Ursachen ab. Beim Touareg I sind das angeblich in erster Linie defekte Türschlösser oder ein defektes Navi. Und letzteres soll es ja bei mir sein. Ich kann halt nur nicht verstehen, dass das Navi den Fehler im ausgebauten Zustand bei der Firma NaviTec nicht aufweist. Habe heute nochmal bei VW durchgeklingelt, und gefragt ob die sich das erklären können: Nein, kann man sich nicht erklären; das Navi ist definitiv defekt ! ??? Soll nächste Woche nochmal vorbeischauen...

Gruß an die Touareg Gemeinde....