

# Heizung auf einer Seite kalt

Beitrag von „Jochen4“ vom 25. September 2014 um 13:53

Update:

Audi Zentrum Flensburg verlangt für

- den Stellmotoraustausch **300€**
- den Austausch des Luftgütesensors **140€**