

# Leuchtweitenregulierung Xenonscheinwerfer

**Beitrag von „mobilprofi“ vom 29. Januar 2005 um 10:44**

Hallo,

ich habe folgendes Problem bei meinem Touareg: Die dynamische Leuchtweitenregulierung des linken Scheinwerfers ist ohne Funktion. 😞 Der Stellmotor arbeitet bei der Stellglieddiagnose einwandfrei. Im Steuergerät ist der Fehler "Karosserienickwinkel vom Steuergerät für Niveauregulierung - unplausibles Signal" abgelegt. Mein Freundlicher konnte mir bisher nicht helfen.

Kennt einer von Euch dieses Problem und eventuell die Lösung?

Gruß

MobilProfi