

Facelift T-Reg V10 TDI Individual

Beitrag von „m5_proppi“ vom 27. September 2014 um 20:04

Ich habe heute den neuen Motor erhalten und gleich versucht einzubauen.
Die Funktion war vorhanden, allerdings sind die Endschalter verstellt.

Ich kann das Dach hinten hoch stellen, beim Zufahren jedoch fährt er bis ca. 1cm bündig zu, bei der nächsten Schalterstellung (Dach geschlossen) fährt das Dach ein Stück weiter zu, um dann aber wieder komplett auf Zufahren. Meiner Meinung nach ein fehlerhafter Wert für den Endzustand.

Ich kann den Motor dann händisch mit dem Sechskant zudrehen - das Problem ändert sich aber nicht. Entweder fährt das Dach zu wenig runter oder zu weit, und es könnte reinregnen.

Gleiches gilt wenn ich das Dach nach hinten fahre. Beim Zufahren erreicht er nicht die Endstellung und es bleibt ein Stück geöffnet.

Egal wie ich den Motor via Sechskant weiter oder zurück drehe, das Dach fährt nicht komplett zu.

Hatte den Motor schon aufgemacht, verstehe das System mit dem roten und gelben Punkt aber leider nicht. Hat einer von euch schon mal ein solches Problem gelöst?

Werde nächste Woche wohl mal zu VW fahren, mal schauen ob da einer den Motor bzw den Endschalter richtig einstellen kann 😞

Schade.

Jedoch sollte sich das Problem mit ein paar Einstellungen in den Griff bekommen lassen