

VW Touareg 3.0 V6TDI EZ09

Beitrag von „coala“ vom 11. Oktober 2014 um 12:16

Servus,

auf deinem Foto *hier im Forum* ist der Bügel falsch rum montiert. In dieser Position führt das weniger zu Pfeifgeräuschen, als vielmehr zu einem unangenehmen Brummen. In der richtigen Position (steile Seite nach vorne) pfeift er dafür gerne mal leise vor sich hin, so ab 30 - 40 km/h 😊 Das lässt sich aber in der Regel durch ganz minimales Verschieben abstellen. Auch die Gummi-Abdeckstreifen sind da gefährlich, wenn sie nicht richtig sitzen. Leider hängt das auch mit Luftdruck und Temperatur zusammen, so dass der Henkel an einem Tag pfeift, am nächsten dann wieder nicht mehr. Der Henkel wurde nicht zuletzt deshalb beim 7 P aus dem Programm genommen.

Grüße
Robert