## Moin Moin - bin neu im Forum.

## Beitrag von "gammateam" vom 12. Oktober 2014 um 13:00

Moin Moin.

Danke euch beiden für die schnellen Antworten. Hatte gestern mein Zenec updaten wollen und hab natürlich nen Fehler gemacht. - Hab 5h gebraucht um es wieder zum laufen zu bekommen. Dafür ist es nun auf dem neustem Stand.

Also das mit der Funkübertrageung ist schon mal ne klasse Idee. Gibts da auch keine Probleme ( wegen Keyless usw... ) Da würde sich mein Schrauber auf jedenfall freuen - wenn er nicht die komplette Inneneinrichtung entfernen muß

Muß der "10W 39Ohm Lastwiderstand" auch bei der von Gorilla empfohlennen Kamera kamera mit dran? An Welcher stelle kommt er - hab da keinen Ahnung von ( aber da kenn ich meinem - Schrauber dann gleich informieren )

Gorilla - Steht die Kamera nicht sehr auffällig weit raus?

Hast du evtl. ein Foto?

Hier übrigens ein Foto von meinem neuem Gefährten:

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Mfg Euer Nordlicht