


# Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „rebell“ vom 1. November 2014 um 00:24

Die "Prozedur" ist nicht das Problem, steht alles in den Unterlagen aus ERWIN  

Ich würde da auch nicht experimentieren.