

R5 TDI Russbildung im AGR und Ansaugtrakt

Beitrag von „Andyorange“ vom 3. November 2014 um 10:57

Hallo zusammen,

letzte Woche war ich mit meinem R5 unterwegs und es hatte im Stand teilweise nach Dieselabgasen gerochen.

Zu Hause habe ich dann nachgesehen und am Krümmer strömten Abgase raus. Daraufhin habe ich den Krümmer abgeschraubt und leider ist er an dem Flansch, der an dem Turbolader angegeschraubt wird, gerissen. Somit muss ich nun einen neuen Abgaskrümmer einbauen und hoffe, dass dann auch meine Fehlermeldung "Ladedruck unterschritten"

hinfällig ist, da ich schon alle Regelventile (insgesamt 3) gewechselt habe.

Mein Motoröl und Kühlwasser sind in Ordnung und somit scheint auch die Kopfdichtung noch gut zu sein.

Beste Grüße aus FRA

Andreas