

Abblendlicht prüfen, Scheinwerfer funktionieren

Beitrag von „Darragh“ vom 12. November 2014 um 06:23

Hallo zusammen

... schon mal daran gedacht, dass evl. die Stecker, bzw. die Kontaktplatte (beim vor Facelift) oxidiert sein könnten?

Dieses würde dann auch erklären, warum dieser Fehler nur bei eingeschaltetem Licht auftritt, da der Widerstand durch korrodierte Kontakte um ein vielfaches höher sein kann.

Du solltest diese evl. mit in Betracht ziehen bei deiner Fehlersuche.