

Bericht VW Touareg 2014 - Facelift

Beitrag von „coala“ vom 20. November 2014 um 09:27

Thomas, da habe ich aber mit einem nagelneuen FL-Vorführer beim Freundlichen kürzlich ganz andere Erfahrungen gemacht: Hier leuchtete munter penetrant eine gelbe Kontrolllampe im KI, weil die Jungs die Serienräder gegen welche ohne Sensoren getauscht hatten. Das ließ sich auch nicht deaktivieren, so dass sie letztlich dann zusätzliche Sensoren nachbestellt haben.

Ich befürchte eher, aufgrund der geänderten Gesetzeslage ab 1. November *muss* das auch so sein.

Grüße
Robert