

# Luftfederung hinten Federbein wechseln

Beitrag von „Humvee“ vom 30. November 2014 um 11:16

Hallo,

der Fehler sagt aus:

## Mögliche Ursachen:

- Verdrahtung und / oder Anschlüsse defekt
- Sensor (en) für die Niveauregulierung Ausfall
- Levelling Control Module Defekt (unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich)

## Mögliche Lösungen:

- Prüfen / reparieren Leitungen und Anschlüsse
- Prüfen (Messblöcke) / Sensor (en) für die Niveauregulierung ersetzen
- Prüfen (Messblöcke) / Ersetzen-Steuermodul

Ich tippe auf einen Sensor