

# Schiebedach undicht - Wasser aus den Leseleuchten / Brillenfach

Beitrag von „giselauwi“ vom 24. Dezember 2014 um 15:34

[Zitat von Baba](#)

Hallo,

das Problem hatte ich bei meinem ersten R 5 auch. Die Werkstatt hatte an VW geschrieben und die hatten sofort eine Antwort parat. Das Problem scheint also bekannt zu sein. Damals wurde ein Stück an der Dachführungsscheine (oder so ähnlich) provisorisch ausgeschnitten. VW liefert sogar eine bebilderte Anleitung für das Ausschneiden. Bei den neueren Modellen müsste aber inzwischen das entsprechende Teil modifiziert worden sein.

Hallo, bei meinem 2007 tropfte es auch heute aus dem Brillenfach. Hast Du eine solche Anleitung.

Danke, Gruß Uwe