

# Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „coala“ vom 26. Dezember 2014 um 10:27

Servus Dominik,

hat dein Fahrzeug (werkseitig) eine Anhängerkupplung verbaut? V55 sollte schon die richtige Bezeichnung für die Umwälzpumpe sein, es gibt aber auch noch (beim V10 und beim V6TDI mit werkseitiger AHK - je nach Baustand) eine Zusatzkühlmittelpumpe (V51). Nicht, dass du das was verwechselst, obwohl ich jetzt in deinem Fall eher auf einen el. Anschlussfehler tippen würde.

Da müsste mal jemand ran, der das schon selber gemacht habe - ich gehöre leider nicht dazu...

Grüße  
Robert