

Aufrüsten Zuheizier zur Standheizung

Beitrag von „w0lver!ne“ vom 26. Dezember 2014 um 10:38

Laut der Auslieferungskonfiguration die beim 😊 in den Unterlagen zu meinem Fahrzeug zu finden ist, sollte er eine AHK haben. Es ist jedoch nur eine Abnehmbare Kunststoffklappe am hinteren Stoßfänger montiert. Der eigentliche Träger für die AHK ist nicht vorhanden. Die Steuergeräte melden auch das Fehlen der Kommunikatation mit dem Steuergerät der AHK. Vermute das diese evtl. bei einem mir nicht bekannten Schaden gegen einen normalen Träger ersetzt wurde.

Ich kann nachher ja nochmal schauen welche Bezeichnung die Umwälzpumpe im STG der Climatronic trägt. Bin mir aber fast sicher das es die V54 ist. 😊

Gruß
Dominik