

Kuriose Fehlerquelle Touareg II, V6 TDI BM, Bj. 6-2010, 75 TSD. KM

Beitrag von „macko“ vom 13. Januar 2015 um 23:47

Servus Olly,

was ist denn nun aus Deiner Sache geworden?

Ich habe gestern den Luftfilter meines T auch gewechselt, an der Unterseite war er auch etwas feucht und unten mittig leicht nach innen gezogen.

Im Kasten selbst ist ein Ablauf drin, den ich gleich mit gereinigt habe (Bild 3).

Also vielleicht ruhig mal nachsehen, wie Eure Luftfilter so aussehen. Ausbau ist ziemlich leicht: Motorabdeckung runter, Ansaugschlauch vom Luftfilterkasten abnehmen (zuvor Stecker abziehen) und die beiden Klammern aufmachen.

Gruss

Marco