

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „lucky944“ vom 18. Januar 2015 um 11:04

Ahoi,

bei meinem Bj. 2008 V8 - Bi-Xenon mit Kurvenlicht habe ich folgendes Problem:

Scheinwerfer links (Fahrerseite) funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht, d.h. er fährt nicht in Grundposition, bzw. bewegt sich nicht nach oben bzw. unten.

Der rechte Scheinwerfer incl. Leuchtweitenregulierung funktioniert einwandfrei.

Eine Fehlermeldung bzw. eine Anzeige im KI habe ich nicht.

Per VCDS konnte ich auch keine Fehlermeldung auslesen...

Stecker vom Scheinwerfer habe ich gereinigt und mit Kontaktspray behandelt (dieser sah aber top aus).

Was könnte defekt sein? Die Möglichkeit den Scheinwerfer auszubauen habe ich leider nicht!

Der 😊 möchte bestimmt gleich den ganzen Scheinwerfer austauschen, doch langsam fressen mich die Reperaturkosten vom Dicken langsam auf... 5k€ auf 5000km...

Danke für eure Hilfe