

Abgaswarnleuchte geht nicht aus....

Beitrag von „Silberkorn“ vom 26. Januar 2015 um 00:29

[Zitat von unimog406](#)

endlich ist der Rep. Satz verbaut ging ganz einfach auch wenn man keine Chirugen Finger hat.

Zu meinem Glück kam noch ein Motordrehzahlgeber und eine neue Batterie dazu.

Fehler sind jetzt weg, schau ma mal wie lange.

Werde mich nach 1000 Km noch mal melden ob es hält.

Hallo Marcus,

ich habe bei meinem T1 BJ 2007 3.0 TDI V6 seit letzten Sommer sporadisch den Fehler "Saugrohklappensteuerung unterer Anschlag nicht erreicht".

Am Anfang so alle 3000km. Jetzt so alle 1000. Bin ich auch ein Kandidat für den Repsatz der Stangen?

Danke für Deine Hilfe.

Gruß

Alex