

Außenspiegel Fahrerseite - Anklapp-Mechanik defekt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. Januar 2015 um 11:56

Hallo Götz,
es geht zwar um den T II?
Bei meinem T I war es Bruch im Kabelbaum.
Zunächst sporadischer Ausfall, dann ständig.
Der Fehler wurde ausgelesen.

Da die Türverkleidung raus muß, stell dich auf 200,-- Euro ein.

Gruß

Hannes