

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „wefra“ vom 4. Februar 2015 um 17:10

Hallo an die ganze Runde,

vielleicht kann jemand helfen. Update auf K0775 erfolgte heute. Wollte dadurch erreichen, die WLAN-Hotspotfunktion

nutzen zu können (Dicker II, Bj. 7/2014, RNS850).

Green Menu ist für mich jetzt erreichbar. Dort erscheinen jetzt mehrere Punkte - siehe Foto. Oberster Punkt lässt sich aktivieren, darunter "WLAN running" nur kurz und geht wieder aus. WLAN ist im Iphone nicht sichtbar.

Hat das schon jemand hinbekommen? Im normalen SETUP Menü habe ich leider keinen Eintrag zum WLAN.

Viele Grüße an alle

wefra