


# AFS Fehler bei Xenondefekt

**Beitrag von „macko“ vom 7. Februar 2015 um 12:31**

Servus,

Baujahr vom TI wäre bei sowas schon wichtig... 

Mit dem GP wurde die Steckverbindung geändert. Vorher gab es bei der Verbindung Scheinwerfer Anschlusshalter immer mal wieder Probleme...

Gruss

Marco