

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „ihtie“ vom 8. Februar 2015 um 14:52

Genau, Öl ist ein Isolator. Das Öl hat außerdem gute Kriechenschaften. Es setzt sich in den Steckern zwischen die Kontakte und verursacht Störungen im Stromfluß. Öl im Stecker = nix gut!