

## **P2196 Bank 1 Sonde 1 Signal zu fett.**

**Beitrag von „Husky“ vom 17. Februar 2015 um 18:21**

Hallo Poni,

hast Du einen fabrikneuen Turbolader mit dem neuen, angebautem Ladedrucksteller verbaut?  
Oder hast Du den Ladedrucksteller einzeln getauscht?

Ich habe in den letzten Wochen verschiedene Erfahrungen mit den Turboladern und den Ladedruckstellern gesammelt, deshalb frag ich so genau.

Habe allerdings den V10, habe jetzt aber alles in Griff bekommen.

Geht dein Motor in den Notlauf (verminderte Leistung)? Kommen alle Fehler sofort nach dem Starten wieder, wenn du sie gelöscht hast?

Was hast Du denn zum Auslesen, ist ja alles auf Englisch...

Gruss Franz