

RNS 510 Probleme Telefonbuch

Beitrag von „märk72“ vom 25. Februar 2015 um 20:43

Habe ich bereits mehrfach versucht ... 

Die Meldung "Zugriff auf SIM erlauben ..." kommt schon.

Wenn ich das Telefonbuch via RNS (System/Telefon) synchronisieren will kommt nach etwa 30 Sek. die Meldung "Ladevorgang nicht gestartet".

Auch die Synchro über die Multifunktionsanzeige geht nicht. Habe bereits alle 3 Varianten (SIM/SIM+Telefon/Telefon) versucht.


Die anderen Steuergeräte (3C8 035 730 C oder D) kann man die einfach "Plug n' Play" anschliessen, oder muss da noch was codiert werden?

Die Variante die "tomato" im Einsatz hat wäre auch verlockend, vorallem wegen dem zusätzlichen Add-On

Kufatech (Fiscon) 36496

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tionieren/page2>

Beitrag #23

aber so wie es aussieht ist der Einbau Nix für jemand mit "2 linken Händen" ... 

Gruss Markus