

# RNS 510 Probleme Telefonbuch

**Beitrag von „märk72“ vom 4. März 2015 um 18:37**

Hallo "Touareg-Freunde"

Das Steuergerät (3C8 035 730 D) ist heute eingetroffen und bereits verbaut ... Der Einbau hat nichtmal 10 Minuten gedauert. Das Steuergerät ist ja nur "eingeklipst"  
Das Samsung wurde gleich erkannt, und das Telefonbuch "Komplett" synchronisiert. Genau so wie es sein sollte.

Vielen Dank für eure Ratschläge

PS: Bereits mein nächstes Anliegen:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...tpalzte-nicht-l>

RNS510 / Titel auf interner Festplatte nicht löschar

Gruss Markus