

# **Nochmal Seitenairbag**

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. Juni 2015 um 12:12**

Hallo Scotty,  
wie Robert schon anmerkt, es muß nicht der Stecker sein.  
Ursächlich verantwortlich kann auch der Schleifring sein.  
Da muß detaillierter gelesen werden.

Gruß