

# Kühlmittelverlust ohne wirkliche Idee

**Beitrag von „FJR“ vom 15. Juli 2015 um 13:01**

Falls jemanden die Lösung interessiert 😊 Es war ein Schlauch am linken Radhaus zur Motorwand hin, der in ein Alurohr führt, das Rohr war derartig mitgenommen das es den Schlauch undicht hat werden lassen und beides (Schlauch und Alurohr) mußte getauscht werden. Eine etwas schwer zu erreichende Stelle die 3,5 Std. Arbeitszeit gebraucht hat.