

# **Stellmotor für Temperaturklappe rechts V159**

**Beitrag von „Cookie ii“ vom 16. Juli 2015 um 10:31**

Hallo,

das gleiche Problem war bei mir nach einer Neubefüllung der Anlage behoben (70 €). Jedoch habe ich vorher keine VCDS - Analyse gemacht.

Gruß

Christian