

Touareg V10 Tdi bringt nicht seine volle Leistung

Beitrag von „DesertGargoyle“ vom 17. Juli 2015 um 09:36

Leider etwas spät aber hier noch die Antwort:

Tandempumpe defekt, der Motor bekommt zu wenig Treibstoff auf der rechten Zylinderbank.

Reparaturkosten: ca. € 6000.- (es muss auch noch die Pumpe für die Servolenkung ersetzt werden und die Ölkühlerleitungen sind auch hinüber, wenn die Turbos auch noch was abbekommen haben sind wir bei ca. € 8000.-)

Ist aber nicht mehr mein Problem, mit etwas Nachdruck durch meinen Anwalt stimmte der "nette" Verkäufer einer Wandlung des Kaufvertrages unverzüglich zu.