

RNS 510 Problem RFK ab Firmware 3xxx bis 5238 Lösung !!

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Juli 2015 um 15:33

Es liegt am CAN Adapter, da wird eine Neuinstallation auch nichts verändern.

Wie oft das ganze auftritt ist extrem unterschiedlich und das Daten gesendet werden ist schon klar.

Aber von Zeit zu Zeit vermischt sich dann 1.6 mit 2.0 einfach ausgedrückt und dann geht nix.

Ist so wie mit dem RFK-Ausfall, hatte 2 Monate nix und dann wieder täglich bevor der Fix installiert war, egal welche 3xxx ich hatte.

Du kannst ja wieder auf die 3810 downgraden und hoffen das es nicht mehr oft auftritt.