

R5 TDI Krümmer gerissen :-)

Beitrag von „jmalter“ vom 3. August 2015 um 13:24

Hi,

scheinbar scheint es meinen Dicken BJ2005, 207.000KM auch erwischt zu haben.

Symptome:

Etwas Ruß am Krümmer

Unsaubere Innenraumluft

Beifahrer Scheinwerfer verrußt

VCDS meldet "Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten"

Was ich mich nun frage ist, ob das merkwürdige Ansprechverhalten des Turbos auch daran liegt. Unter 2.100 U/min kaum Leistung, dann schlagartig (aber nicht so viel wie es sein sollte)

Ich habe mal ein Diagramm mitlaufen lassen.

Rot =U/min

Grün = Ladedruck Soll

Gelb = Ladedruck Ist

Vielleicht hat da jemand mehr Ahnung als ich.

<http://monosnap.com/file/n1pknEJZClw0B9CTN8S89Stu0yILOX>

Grüße

Jörg